

Maßnahmenblatt Hydromorphologie

Gewässerrahmenplan zur Umsetzung des Maßnahmenprogramms (EU-WRRL)

Name der Maßnahme Strukturverbessernde Maßnahmen an der Sete Abschnitte 2 bis 6		Maßnahmen-ID 3224
Gewässer Sete	Verbesserung von Sohlstruktur, Breiten- und Tiefenvarianz ohne Änderung der Linienführung z.B. durch Einbringen von Störsteinen oder Totholz zur Erhöhung der Strömungsdiversität, Erhöhung des Totholzdargebots, Anlage von Kieslaichplätzen	Maßnahmenart Gewässerstruktur Maßnahmentyp: 71
Oberflächenwasserkörper: Obere Helme (3) Wasserkörper-Nr.: 67967		Maßnahmennummer GRP 2009: 20030915
Maßnahme aufgenommen in das Maßnahmenprogramm ab 2009		Umsetzungsstand noch nicht abgeschlossen


Erläuterung der Maßnahme

Maßnahmenträger: Kommune						
Stand 31.12.2015 vorbehaltlich anderer Regelungen bzw. Festlegungen						
Lage	Gemeinde: Hohenstein					
	Gewässerabschnitt(e): 2-6	Anfang:	GK4	ETRS89°	Ende: GK4 ETRS89°	
		HW:	5713190	5711405	HW 5710779	5709169
		RW:	4397456	605425	RW 4401658	609721
Hochwasserrisikogebiet:	Die Maßnahme liegt nicht im Hochwasserrisikogebiet					
Angaben zum Querbauwerk bei Maßnahmentyp 69	QBWID(s):	(RW; HW) : GK4				
		(RW; HW) : ETRS89°				

* Koordinaten wurden berechnet, daher können Abweichungen auftreten

Maßnahmenblatt des 1.BWZ (Seite 1)

Maßnahmenblatt (TYP 71 i.V.m. 69)

Wasserkörper: Obere Helme				Wasserkörper-Nr.: 20030	
Gewässer: Sete					
Bezeichnung im Maßnahmenprogramm: Maßnahmen zur Vitalisierung des Gewässers (u.a. Sohle, Varianz, Substrat) innerhalb des vorhandenen Profils Maßnahmen zur Herstellung der linearen Durchgängigkeit an sonstigen wasserbaulichen Anlagen					
Maßnahmen-ID:		Name der Einzelmaßnahmen:			
20030915		Strukturverbessernde Maßnahmen an der Sete Abschnitte 2 bis 6			
20030063		Rückbau des Absturzes Sohlstufe Mackenrode 1			
20030064		Rückbau Absturz Limlingerode 2, Sete Abschnitt 6			
20030066		Rückbau von zwei Abstürzen, Sete Abschnitt 5			
Gewässerabschnitt:	Nr. TK25:	Anfang:	Ende:	Anfang 3.MS:	Ende 3.MS:
2	4429	HW: 5710779 RW: 4401658	HW: 5716360 RW: 4395487	HW: RW:	HW: RW:
Bezeichnung Gemeinde laut TLS: Hohenstein			Ort / Gemarkung: Hohenstein		
Maßnahmenbeschreibung: Die Maßnahme beinhaltet den partiellen Rückbau der Uferbestigung sowie das Sichern eines Entwicklungskorridors. Eine Änderung der Linienführung des Gewässers ist nicht vorgesehen. Zur Sicherstellung einer Durchgängigkeit des Gewässers ist der Rückbau von 4 Abstürzen (7620, 5765, 5764, 7618) vorgesehen. Zum Beispiel soll die Sohlstufe Mackenrode einen Sohlübergang im Auslaufbereich einer Brücke erhalten.  Übersicht zur örtlichen Lage  Querbauwerk in der Sete					

Maßnahmenblatt des 1.BWZ (Seite 2)

Anmerkungen: Flächenbetroffenheit in ha: Abstimmung FFH-Verträglichkeit: Hinweise zu Nutzungen:	8,50 Abstimmung erfolgt noch. vorhandene Drainagen beachten, Gutachten zur Bewertung möglicher Auswirkungen auf FFH-Arten beachten.
Anhörung: Einwand: Einwand-Nummer: Ergebnis der Prüfung:	Ja 1991, 2682 Die Maßnahmenbeschreibung wurde überarbeitet. Es ist der Datailplanung vorbehalten, in enger Abstimmung mit den Betroffenen zu prüfen, inwieweit die Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Nutzflächen minimiert werden kann, ohne jedoch die Zielerreichung nach Wasserrahmenrichtlinie in Frage zu stellen. Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen, die Maßnahme ist in Abstimmung mit den Betroffenen so durchzuführen, dass die Funktionsfähigkeit der Drainagen erhalten bleibt. Andernfalls kann die Maßnahme nicht oder nur in modifizierter Form umgesetzt werden. Flächen- und Nutzungsverluste sind auf der Grundlage des § 11 ThürWG nach den einschlägigen Regelungen zu entschädigen.

Karte

