

## Maßnahmenblatt Hydromorphologie

### Gewässerrahmenplan zur Umsetzung des Maßnahmenprogramms (EU-WRRL)

Name der Maßnahme <b>Hagebach 2 Durchgängigkeit herstellen für Sohlstufe Neustadt 1</b>		Maßnahmen-ID <b>8467</b>
Gewässer <b>Hagebach</b>	<b>Herstellung bzw. Verbesserung der linearen Durchgängigkeit an Wehren, Abstürzen und Durchlassbauwerken, z.B. Rückbau, Umbau, Anlage eines passierbaren Bauwerkes als Umgehungsgerinne, Sohlgleite, Rampe, Fischauf- und -abstiegsanlage oder optimierte</b>	Maßnahmenart <b>Durchgängigkeit</b>  Maßnahmentyp: <b>69</b>
	Oberflächenwasserkörper: <b>Bode</b>  Wasserkörper-Nr.: <b>20062</b>	Maßnahmennummer GRP 2009:  keine
Maßnahme aufgenommen in das Maßnahmenprogramm ab <b>2015</b>		Umsetzungsstand <i>12/2014</i> <b>noch nicht abgeschlossen</b>

### Erläuterung der Maßnahme

Maßnahmenträger: <b>Kommune</b>										
Stand 31.12.2015 vorbehaltlich anderer Regelungen bzw. Festlegungen										
Lage	Gemeinde: <b>Am Ohmberg</b>									
	<table border="1"> <tr> <td>Gewässerabschnitt(e): <b>2</b></td> <td>Anfang: GK4 ETRS89<sup>*</sup></td> <td>Ende: GK4 ETRS89<sup>*</sup></td> </tr> <tr> <td></td> <td>HW: <b>5704842</b>   <b>5702926</b></td> <td>HW <b>5705630</b>   <b>5703744</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>RW: <b>4393995</b>   <b>602310</b></td> <td>RW <b>4394745</b>   <b>603027</b></td> </tr> </table>	Gewässerabschnitt(e): <b>2</b>	Anfang: GK4 ETRS89 <sup>*</sup>	Ende: GK4 ETRS89 <sup>*</sup>		HW: <b>5704842</b>   <b>5702926</b>	HW <b>5705630</b>   <b>5703744</b>		RW: <b>4393995</b>   <b>602310</b>	RW <b>4394745</b>   <b>603027</b>
Gewässerabschnitt(e): <b>2</b>	Anfang: GK4 ETRS89 <sup>*</sup>	Ende: GK4 ETRS89 <sup>*</sup>								
	HW: <b>5704842</b>   <b>5702926</b>	HW <b>5705630</b>   <b>5703744</b>								
	RW: <b>4393995</b>   <b>602310</b>	RW <b>4394745</b>   <b>603027</b>								
Hochwasserrisikogebiet:	<b>Die Maßnahme liegt nicht im Hochwasserrisikogebiet</b>									
Angaben zum Querbauwerk bei Maßnahmentyp 69	STOB-ID(s): <b>7035</b>									
	(RW; HW) : GK4 <b>(4394060; 5705195)</b>  (RW; HW) : ETRS89 <sup>*</sup> <b>(602361; 5703281)</b>									

\* Koordinaten wurden berechnet, daher können Abweichungen auftreten

**Beseitigung Wanderhindernis**

**Bild**



Sohlstufe Neustadt 1

Flächeninanspruchnahme zu erwarten: **nein**

War eine Erheblichkeitseinschätzung Natura 2000 erforderlich? **ja**


**Die Vorprüfung wurde im Jahr 2013 durchgeführt und als verträglich bewertet.**

**Angaben zu den Einzelmaßnahmen entsprechend dem Handbuch zur naturnahen Unterhaltung und zum Ausbau von Fließgewässern**


Einzelmaßnahme/n	Kurzbezeichnung	Gewässerabschnitt
<b>Durchgängigkeit herstellen durch Umbau oder Rückbau</b>	<b>69</b>	<b>2</b>

Karte

Maßnahmenkarte



- Maßnahme 2  
— lineare Durchgängigkeit herstellen
- Maßnahme 2  
— lineare Durchgängigkeit herstellen
- Schutzgebiete  
□ Oberflächenwasserkörper
- Maßnahme 1  
▲ lineare Durchgängigkeit herstellen



0 100 200 m



Die Maßstabgenauen Bezeichnungen wurden vom Thüringer Landesamt für Vermessung und Geoinformation bereitgestellt und werden gemäß Sachverhalt Nr. 1012-000000007 genutzt.

Die Angaben und Darstellungen in den Karten erfolgen ohne Gewähr für jeden Vollständigkeits-, Richtigkeit- und landschaftliche Pufferfreiheit.

© TU/GIS-Medien  
Ausdruck vom: 24.02.2021